

Filter Performance of Embankment Dams by No Erosion Filter Test (Case study: Bar and Bidvaz Dam)

A.R. Raeisosadat¹, A. Akhtarpour^{2*}, M. Nazari³

1,2,3-MSc and Associate Professor and MSc student, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

*(Corresponding Author Email: Akhtarpour@um.ac.ir)

Received: 04-09-2021

Revised: 19-12-2021

Accepted: 22-12-2021

Available Online: 19-03-2022

بررسی فیلتر سدهای خاکی با آزمایش فیلتر مانع فرسایش (مطالعه موردی: سد بار و بیدواز)

علیرضا رئیس السادات^۱، علی اکثراپور^{۲*}، ملیحه نظری^۳

۱، ۲، ۳- به ترتیب دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

*(نویسنده مسئول، E-Mail: Akhtarpour@um.ac.ir)

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

Abstract

Internal erosion and piping pose major hazards to earth dams. Experimental method of filter performance evaluation and design method based on criteria with simple parameters are the two main groups of filter selection and design in earth dams. Determining the appropriate gradation for the filter of earth dams, despite the apparent simplicity of experimental criteria, has posed important technical and economic issues for engineers in large numbers of large projects. This problem has become larger in situations where the clay soil is dispersive or suspected of dispersivity because on the one hand, estimating the true potential of dispersivity is not easy due to the multiplicity of detection tests, and on the other hand, the application of few criteria in filter design prevents erosion of available dispersive soils, usually leading to the selection of very fine and costly gradation. With this approach, a no erosion filter test device was made to perform laboratory tests and study the accuracy of the design methods. As a case study, by performing basic dispersivity experiments on the clay core samples of Bar Neishabour and Bidvaz Esfarayen dams, the degree of dispersivity potential in these soils was determined. By performing a number of No Erosion Filter tests, the best grain size of the filter, which prevents the erosion of the soil of Neishabour Bar Dam at different pressures, was obtained with an accuracy of 0.1 mm which is different from the filter executed in the dam. Also by testing the design criteria and the laboratory method of filter design for the core soil of Bidvaz Esfarayen dam, it was found that there is a big difference in the results of each design method.

Keywords: Filter Design Criteria, Internal Erosion, No Erosion Filter Test, Dispersivity.

چکیده

فرسایش داخلی و رگاب مخاطرات اساسی را برای سدهای خاکی و سنگریزه‌ای ایجاد می‌کنند. روش آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد فیلتر و روش طراحی بر اساس معیار، با پارامترهای ساده، دو گروه عمده انتخاب و طراحی فیلتر در سدهای خاکی هستند. تعیین دانه‌بندی مناسب برای فیلتر سدهای خاکی، با وجود سادگی ظاهری معیارهای تجربی، در تعداد زیادی از پروژه‌های بزرگ مسائل فنی و اقتصادی مهمی را پیش روی مهندسان قرار داده است. این مشکل، در شرایطی که خاک قرضه واگرا یا مشکوک به واگرایی بوده، گسترش پیدا می‌کند. زیرا از یک سو، به دلیل تعداد بسیار آزمایش‌های شناسایی، ارزیابی میزان واقعی واگرایی خاک‌ها چندان ساده نیست و از سوی دیگر، کاربرد معیارهای محدودی که در مراجع برای طراحی فیلتر مانع فرسایش خاک‌های واگرا در دسترس هستند، بیشتر به انتخاب دانه‌بندی‌های بسیار ریز و پرهزینه منجر می‌شود. با این رویکرد دستگاه آزمایش فیلتر مانع فرسایش برای انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و مطالعه تفاوت‌های نتایج روش‌های طراحی ساخته شد. به‌عنوان یک مطالعه موردی، با انجام آزمایش‌های پایه و واگرایی بر روی نمونه‌های هسته سدهای بار نیشابور و بیدواز اسفراین، میزان پتانسیل واگرایی در این خاک‌ها مشخص شد. با انجام تعدادی آزمایش فیلتر مانع فرسایش بهترین دانه‌بندی فیلتری که در فشارهای مختلف مانع از فرسایش خاک هسته سد بار نیشابور می‌شود با دقت ۰/۱ میلی‌متر به دست آمد که با فیلتر موجود در سد تفاوت‌هایی دارد. همچنین با بررسی معیارهای طراحی و روش آزمایشگاهی طراحی فیلتر برای خاک هسته سد بیدواز اسفراین مشخص شد تفاوت زیادی در نتایج هرکدام از روش‌های طراحی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: معیارهای طراحی فیلتر، فرسایش داخلی، واگرایی، آزمایش فیلتر مانع فرسایش NEF.

(۱۹۸۶). Kenney و Lau (۱۹۸۵) و Mlynarek و Lafleur (۱۹۸۹) با آزمایش‌هایی در خصوص بررسی پایداری داخلی خاک‌ها، معیارهایی را برای طراحی فیلتر ارائه دادند. Fell و Foster (۲۰۰۱)، آزمایش NEF^۲ را بهترین آزمایش برای پیدا کردن مرزی که از فرسایش جلوگیری می‌کند، پذیرفتند اما سعی کردند با انجام آزمایش دیگری به نام CEF^۳ مرزهایی مانند مرز فرسایش اندک و فرسایش اضافی را نیز بیابند. park (۲۰۰۳) مطالعاتی با هدف بررسی توانایی فیلتر در توقف فرسایش ترک در سد خاکی انجام داد که تفاوت‌هایی با آزمایش Sherard و همکاران (۱۹۸۴) داشت که از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به استفاده از ترک به جای سوراخ در نمونه اشاره کرد. Tabatabaei shourijeh و Soroush (۲۰۰۹) اهمیت آزمایش NEF در طراحی فیلتر سدهای خاکی را بررسی کردند. در این مطالعه ۱- عملکرد فیلتر طراحی شده در سد بار نیشابور و بیدواز اسفراین با استفاده از دستگاه آزمایش فیلتر مانع فرسایش که برای همین مطالعه ساخته شده بررسی شد؛ ۲- باتوجه به اینکه اصلی‌ترین خطر در خصوص طراحی و کارایی فیلتر در سدهای خاکی پدیده واگرایی است، ارزیابی پتانسیل واگرایی برای هر دو سد و رابطه آن با عملکرد هسته طراحی شده، بررسی شد.

مواد و روش‌ها

• منطقه مورد مطالعه

- سد بار: طرح سد بار در ۲۱ کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور و شمال شرق شهر فیروزه (بزغان) در مجاورت روستای حسین‌آباد شامل سازه‌های اصلی یک سد اصلی، سد فرعی، سد انحرافی و کانال انتقال آب است. حجم مخزن در تراز شمال ۲۳/۵ میلیون مترمکعب، حداکثر ارتفاع سد از پی برابر ۴۳/۵ متر، و طول تاج ۱۵۰۰ متر است. در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ مخزن سد بار به میزان تقریبی ۴۰۰ هزار مترمکعب آبیگیری شد. در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۴ اولین فروچاله‌ها درون مخزن در محدوده‌ای در نزدیکی سد اصلی مشاهده شده است. پس از این موضوع با هماهنگی مشاور و کارفرما آب محدوده فروچاله‌ها به قسمت دیگر مخزن پمپ شد و با پایین آمدن سطح آب مشاهده شد فروچاله‌ها به صورت فرسایش پس‌رونده فرسایش یافته‌اند. همچنین علاوه بر فروچاله‌ها ترک‌های سطحی و اثراتی از نشست‌های سطحی مشاهده شد. باتوجه به اینکه جنس خاک رس بلانکت از همان خاک هسته رسی می‌باشد و ایجاد این فروچاله‌ها احتمال واگرا بودن این خاک را ایجاد نمود؛ از این رو این مطالعات با هدف بررسی واگرایی و همچنین عملکرد فیلتر سد اصلی انجام شد.

- سد بیدواز اسفراین: سد بیدواز در اسفراین در سال ۱۳۸۴ احداث شد. این سد از نوع سد خاکی سنگ‌ریزه‌ای با هسته مایل است. آبرفت زیر بدنه سد از جنس شن متراکم و با حداکثر عمق ۲۳ متر

پدیده فرسایش داخلی مشکلات فراوانی برای سازه‌های خاکی به‌ویژه سدهای خاکی سنگ‌ریزه‌ای به‌وجود می‌آورد. صرف‌نظر از علت‌های بی‌شمار شروع فرسایش داخلی، برای جلوگیری از ادامه آن، از اجرای فیلتر در پایین‌دست و بالادست هسته استفاده می‌شود. فیلترها ۱- از شسته شدن و حرکت ذرات خاک مجاور جلوگیری می‌کنند و ۲- با تأمین نفوذپذیری کافی، تخلیه جریان را آسان می‌نمایند. همچنین فیلتر مناسب توانایی کنترل و ترمیم منافذ و ترک‌های ایجاد شده در هسته را دارد. به این علت، پیوسته طراحی این بخش از سدهای خاکی حساسیت ویژه‌ای داشته و محققین و مهندسين طراح را با چالش مواجه ساخته است. ملاحظات اقتصادی ناشی از هزینه‌های مراحل تولید فیلتر در حجم وسیع برای یک سد نیز اهمیت طراحی مناسب فیلتر را دوچندان می‌کند. پارامترهای زیادی در عملکرد فیلتر مؤثر می‌باشند که تأثیر هرکدام متفاوت است. این تأثیرات در کنار یکدیگر می‌توانند طراحی فیلتر را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال هیچ‌گاه در ارائه معیارهای طراحی، همه پارامترهای مؤثر در کنار یکدیگر بررسی نشده‌اند و هم‌زمان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این پارامترها، متغیرهایی هستند که میان معیارهای طراحی و نتایج آزمایشگاهی اختلاف ایجاد می‌کنند. اما در آزمایش فیلتر کلیه عوامل مؤثر به صورت هم‌زمان و با اثر اندرکنشی بر روی یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند. استفاده از معیارها روشی بسیار سریع بوده و تنها با محاسبه یک یا چند رابطه، طرحی از فیلتر را در اختیار طراح قرار می‌دهد. اما روش آزمایشگاهی نسبت به روش قبل، زمان‌بر بوده و کنترل‌کننده است. در واقع روش آزمایشگاهی، عملکرد موفق یا ناموفق یک سیستم مشخص از فیلتر-خاک مبنا را ارزیابی می‌کند. علاوه بر آن وارد کردن پارامترهای شناخته شده موجود در مدل‌سازی‌های عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی برای رسیدن به مدلی واقعی‌تر و کامل‌تر ضروری به نظر می‌رسد.

Terzaghi (۱۹۲۲) اولین معیار طراحی فیلتر را ارائه نمود که دو شرط نفوذپذیری و آب‌شستگی داشت. Bertram (۱۹۴۰) و Lund (۱۹۴۹) از نخستین افرادی بودند که حدود کاربرد معیار Terzaghi (۱۹۲۲) را در آزمایشگاه مطالعه کردند و معیار جدید ارائه دادند. همچنین در مطالعات^۱ USACE که در حدود سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۸ در مرکز تحقیقات آزمایشگاهی آغاز شد همانند مطالعات Terzaghi (۱۹۲۲) دو شرط برای پایداری و نفوذپذیری فیلتر ارائه شد.

Sherard و همکاران (۱۹۸۴) در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ آزمایش‌هایی برای تعیین معیارهای طرح فیلتر انجام دادند و متناسب با نتایج، معیارهایی را ارائه دادند (Sherard و همکاران،

است. برای آب‌بندی سد از پرده آب‌بند با بتن پلاستیک استفاده شد. ارتفاع این سد ۶۶ متر و طول تاج آن در حدود ۱۰۴ متر است. حجم کل خاکریز سد در حدود ۲/۲ میلیون مترمکعب و ارتفاع تراز تاج ۱۵۳۴+ است. در اواخر سال ۱۳۹۱ با افزایش تراز آب تا ارتفاع ۱۵۲۱+ متر فروچاله‌هایی در جناح چپ بر روی وجه بالادست و پایین‌دست سد ظاهر شد. بررسی اولیه اعداد گزارش شده از ابزار دقیق نشان می‌دهد فشار آب داخل بدنه از تراز آب مخزن تبعیت می‌کند. این موضوع بیانگر این است که آب مخزن به طور مستقیم با پیرومترهای داخل بدنه سد در ارتباط است. یعنی خاک هسته دچار فرسایش شده یا فیلتر سد به صورت ناقص عمل می‌کند. در ادامه با حفر گمانه در بدنه سد و مطالعات ژئوفیزیک وضعیت سد دقیقتر بررسی شد. نتایج نشان داد خاک هسته در جناح چپ سد دچار آسیب و فرسایش شده است. برای توجیه مشاهدات ۳ فرضیه بیان شده است. فرضیه اول وقوع شکست هیدرولیکی و به دنبال آن فرسایش داخل مصالح هسته می‌باشد. فرضیه دوم شسته شدن

مصالح هسته به داخل درز و ترک سنگ بستر و فرضیه سوم شسته شدن خاک هسته به داخل پی آبرفتی است. باتوجه به بافت دانه‌ای خاک پی مصالح هسته سد فرضیه‌های دوم و سوم زمانی به وقوع می‌پیوندد که فیلتر سد به صورت ناموفق عمل کند.

• بررسی واگرایی و آزمایش‌های پایه بر روی مصالح

برای انجام مطالعه بر روی این دو سد، ۶ نمونه از خاک هسته سد بار و ۱ نمونه از خاک هسته سد بیدواز به آزمایشگاه منتقل شد. همچنین برای ارزیابی میزان پتانسیل واگرایی دو نمونه از شش نمونه (نمونه‌های شماره ۲ و ۶) اخذ شده از خاک قرصه سد بار نیشابور و نمونه گرفته شده از سد بیدواز انتخاب و پس از انجام آزمایش دانه‌بندی و هیدرومتری و آزمایش تراکم استاندارد هر چهار آزمایش هیدرومتری دوگانه، شیمیایی، پین هول و کرامب بر روی آن انجام شد. نتایج آزمایش واگرایی و دانه‌بندی و به شرح جدول (۱) است. حدود مصالح هسته و فیلتر در جدول (۲) آورده شده است.

جدول ۱- طبقه‌بندی نهایی واگرایی نمونه‌های خاک هسته

| ردیف | شماره نمونه | آزمایش هیدرومتری مضاعف | آزمایش پین هول | آزمایش شیمیایی | آزمایش کرامب | نتیجه‌گیری |
|------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|
| ۱ | ۲ سد بار | غیر واگرا | ND ₃ | نیمه واگرا | واکنش متوسط | نیمه واگرا |
| ۲ | ۶ سد بار | غیرواگرا | ND ₄ | نیمه واگرا | واکنش متوسط | نیمه واگرا |
| ۳ | ۱ سد بیدواز | غیر واگرا | ND ₂ , ND ₁ | غیر واگرا | واکنش خفیف | غیر واگرا |

جدول ۲- حدود مصالح هسته و فیلتر سد بار نیشابور

| خاک | D ₁₀ | D ₁₅ | D ₃₀ | D ₆₀ | D ₈₅ | % < ۴/۷۵mm | % > ۰/۰۷۵mm | C _u | C _c |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| پوش ریز هسته | - | - | ۰/۰۰۶۵ | ۰/۰۲۷ | ۰/۰۷۵ | ۰ | ۱۵ | - | - |
| پوش درشت هسته | - | ۰/۰۰۴ | ۰/۰۱۷ | ۴/۵ | ۵۱ | ۳۸ | ۵۴ | - | - |
| پوش ریز فیلتر | ۰/۱۳ | ۰/۱۷ | ۰/۲۵ | ۰/۶ | ۱/۵ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۵ | ۰/۸ |
| پوش درشت فیلتر | ۰/۴۲ | ۰/۵ | ۱ | ۳ | ۲۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۷/۱۵ | ۰/۷۹ |

• معرفی دستگاه آزمایش و مکانیزم آزمایش

Sherard و همکاران (۱۹۸۴) آزمایش فیلتر مانع فرسایش NEF که قابل استفاده برای خاک‌های نفوذناپذیر (شامل مقدار زیادی درشت‌دانه) باشد، ابداع کردند. با انجام این آزمایش می‌توان اندازه D₁₅ فیلتر بحرانی را درحالی‌که هیچ‌گونه فرسایشی در دیواره کانال جریان مشاهده نشود، تعیین کرد. دستگاه ساخته شده در این تحقیق پیچیدگی زیادی ندارد و ساخت آن از مقاله Sherard و همکاران (۱۹۸۴) ایده گرفته شد و هر دو آزمایش NEF و CEF توسط این دستگاه قابل انجام است. این دستگاه شدیدترین شرایط نشت متمرکز از داخل هسته رسی ترک خورده را در سیستم خاک فیلتر را مدل می‌کند. در شکل (۱) نمایی از دستگاه ساخته شده، مشاهده می‌شود.


در آزمایش‌هایی که D₁₅ فیلتر به کار رفته، کوچکتر از D₁₅ فیلتر بحرانی باشد، افزایش مشخصی در قطر سوراخ اولیه در نمونه خاک مینا، مشاهده نمی‌شود اما زمانی که D₁₅ فیلتر به کار رفته، بزرگتر از D₁₅ فیلتر بحرانی باشد، سوراخ اولیه دچار فرسایش شده و میزان فرسایش با افزایش D₁₅ زیاد می‌شود. برای هر خاک مبنایی، مقدار D₁₅ فیلتر بحرانی منحصر به فرد بوده و می‌توان با آزمایش NEF آن را با دقت ۰/۱ میلی‌متر تعیین کرد (Dunnigan و Sherard، ۱۹۸۵). به عبارت دیگر برای هر خاک مینا می‌توان این مقدار را به عنوان یکی از خواص اصلی خاک (مانند حدود اتربرگ یا مقاومت برشی)، در نظر گرفت. کمیته بین‌المللی سدهای بزرگ در نشریه شماره ۹۵ (ICOLD، ۱۹۹۴)، انجام آزمایش NEF را برای تعیین مشخصات فیلتر بحرانی توصیه کرده است.



شکل ۱- نمایی از دستگاه ساخته شده

جدول ۳- مقادیر D_{10} متناظر هر فیلتر


| فیلترهای آماده شده در آزمایشگاه | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| نام فیلتر | F_1 | F_2 | F_3 | F_4 | F_5 |
| D_{10} | ۰/۱۵ | ۰/۲ | ۰/۳ | ۰/۴ | ۰/۵ |



شکل ۲- دانه بندی فیلترها

• ساخت فیلتر

برای ساخت فیلتر ابتدا مصالح با نزدیکترین الک های موجود از هم تفکیک شد. به دلیل اینکه رنگ آب خروجی آزمایش یکی از پارامترهای تفسیر نتایج است، مصالح مانده روی هر الک به دقت شسته و دسته بندی شد. برای این مطالعه تعداد ۵ نوع فیلتر ساخته شد که تفاوت اصلی آن ها در اندازه دانه بندی با تمرکز بر اندازه مشخصه D_{10} بود. تصویری از فیلترهای ساخته شده در شکل (۲) نشان داده شده است. همچنین با توجه به اینکه برای انجام آزمایش NEF نیاز به دانستن دانسیته نسبی فیلتر است، بر روی مصالح فیلتر با دانه بندی مطابق شکل (۳) آزمایش های تعیین حداکثر و حداقل وزن مخصوص طبق روش استاندارد ASTM D4254 و ASTM D4253 انجام شد. مقدار D_{10} برای هر فیلتر در جدول (۳) نشان داده شده است.



شکل ۳- نمودار دانه بندی تمام فیلترهای ساخته شده

مرسوم NEF از فشار آب ۴۰۰ کیلو پاسکال استفاده شده است. آزمایش های سری ب: در این آزمایش ها از فشار آب ۲۰۰ کیلو پاسکال استفاده شد.

برای ارزیابی کیفی و ظاهری کدورت جریان خروجی بر اساس مشاهده پساب خروجی، جدول (۴) برای یکسان سازی نتایج ارائه شده است (سروش و طباطبایی، ۱۳۹۰).

هدف از انجام آزمایش های NEF تعیین فیلتر بحرانی است که مانع از فرسایش مصالح هسته شود. در مجموع ۱۶ آزمایش NEF بر روی ۶ نمونه هسته سد بار انجام شده است. در تمامی آزمایش ها از آب شهری برای برقراری جریان عبوری استفاده شده است. آزمایش های NEF در دو سری الف و ب، به شرح ذیل انجام شده اند: آزمایش های سری الف: در این آزمایش ها همانند آزمایش های

جدول ۴- نمادهای مورد استفاده برای نشان دادن کدورت جریان خروجی

| علامت اختصاری | تفسیر | |
|---------------|-----------------|--------------|
| VD | Very Dark | کاملاً تیره |
| D | Dark | تیره |
| MD | Moderately Dark | نسبتاً تیره |
| SD | Slightly Dark | کمی تیره |
| BV | Barely Visible | تقریباً واضح |
| C | Clear | شفاف |
| PC | Perfectly Clear | کاملاً شفاف |

نتایج

• نتیجه آزمایش NEF در سد بار و پوش اصلاح شده مصالح فیلتر
براساس نتایج آزمایش‌های NEF پوش اصلاح شده مصالح فیلتر
بحرانی به صورت شکل (۶) و جدول (۷) پیشنهاد می‌شود. در
این شکل فیلتر F_r نمایانگر مرز درشت پوش فیلتر است و مرز
ریز فیلتر بدون تغییر باقی می‌ماند. در جدول (۵) و (۶) نتایج
آزمایشات با فشارهای ۴ و ۲ بار نشان داده شده است.
باتوجه به نتایج، پوش اصلاح شده برای فیلتر سد بار به دست
آمد و در جدول (۷) ارائه شده است.

جدول ۵- نتایج آزمایش‌های NEF با فشار ۴ بار (سد بار)

| شماره آزمایش | مشخصات خاک مبنا | | مشخصات فیلتر | | تطابق با معیار طراحی | زمان آزمایش (دقیقه) | فشار آب (bar) | نتیجه آزمایش |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | نمونه هسته (%) PI | نمونه فیلتر (%) D _r | D _{۱۵} /D _{۸۵} | D _{۱۵} /D _{۸۵} | | | | |
| ۱ | ۱۲ | ۱ | F _۱ | ۸۰ | ۹/۰۹ | ۸ | ۴ | ناموفق |
| ۲ | ۱۲ | ۱ | F _۱ | ۸۰ | ۹/۰۹ | ۷ | ۴ | ناموفق |
| ۳ | ۱۲ | ۱ | F _۱ | ۸۰ | ۹/۰۹ | ۹ | ۴ | ناموفق |
| ۴ | ۱۱ | ۲ | F _۱ | ۷۰ | ۹/۴ | ۱۰ | ۴ | ناموفق |
| ۵ | ۱۰ | ۳ | F _۱ | ۷۵ | ۱۰ | ۸ | ۴ | ناموفق |
| ۶ | ۱۱ | ۴ | F _۱ | ۸۰ | ۱۰/۴ | ۱۰ | ۴ | ناموفق |
| ۷ | ۱۲ | ۵ | F _۱ | ۸۰ | ۸/۹ | ۱۱ | ۴ | ناموفق |
| ۸ | ۱۱ | ۶ | F _۱ | ۸۰ | ۹/۴ | ۱۰ | ۴ | ناموفق |
| ۹ | ۱۲ | ۵ | F _r | ۸۰ | ۷/۱۴ | ۱۰ | ۴ | ناموفق |
| ۱۰ | ۱۲ | ۵ | F _r | ۸۰ | ۵/۳۵ | ۱۰ | ۴ | ناموفق |
| ۱۱ | ۱۲ | ۵ | F _r | ۸۰ | ۳/۵۷ | ۱۱ | ۴ | موفق |
| ۱۲ | ۱۱ | ۲ | F _r | ۸۰ | ۳/۷۷ | ۸ | ۴ | موفق |
| ۱۳ | ۱۲ | ۵ | F _۵ | ۸۰ | ۲/۶ | ۸ | ۴ | موفق |

جدول ۶- نتایج آزمایش‌های NEF با فشار ۲ بار (سد بار)

| شماره آزمایش | مشخصات خاک مبنا | | مشخصات فیلتر | | تطابق با معیار طراحی | زمان آزمایش (دقیقه) | فشار آب (bar) | نتیجه آزمایش |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | نمونه هسته (%) PI | نمونه فیلتر (%) D _r | D _{۱۵} /D _{۸۵} | D _{۱۵} /D _{۸۵} | | | | |
| ۱۴ | ۱۲ | ۵ | F _r | ۸۰ | ۵/۳ | ۶ | ۲ | موفق |
| ۱۵ | ۱۲ | ۵ | F _r | ۸۰ | ۷/۱۴ | ۱۰ | ۲ | ناموفق |
| ۱۶ | ۱۱ | ۲ | F _r | ۸۰ | ۵/۶ | ۷ | ۲ | موفق |

جدول ۷- مشخصات دانه‌بندی پوش اصلاح شده براساس نتایج آزمون NEF (سد بار)

| C _C | C _U | ۰/۰۷۵>% | ۴/۷۵>% | قطر مشخصه (میلیمتر) | | | | | خاک |
|----------------|----------------|---------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | D _{۸۵} | D _{۶۰} | D _{۳۰} | D _{۱۵} | D _{۱۰} | |
| ۰/۸ | ۴/۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۱/۵ | ۰/۶ | ۰/۲۵ | ۰/۱۷ | ۰/۱۳ | پوش ریز فیلتر |
| ۰/۹۱ | ۶/۸۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۳/۲ | ۱/۵ | ۰/۵۵ | ۰/۳ | ۰/۲۲ | پوش درشت فیلتر |


آزمایش‌های سری الف: در این آزمایش‌ها همانند آزمایش‌های مرسوم NEF از فشار آب ۴۰۰ کیلو پاسکال استفاده شد. آزمایش‌های سری ب: در این آزمایش‌ها از فشار آب ۲۰۰ کیلو پاسکال استفاده شد.

برای ارزیابی کیفی و شهودی کدورت جریان خروجی بر اساس مشاهده پساب خروجی، از جدول (۴) استفاده شد. در جدول (۸) نتایج حاصل از آزمایشات با معیارهای گفته شده مقایسه شدند، و در شکل (۶) منحنی دانه‌بندی فیلتر بر اساس این آزمایشات رسم شده است.


شکل (۴) به ترتیب الف و ب تصویری از نمونه موفق و ناموفق در انتهای آزمایش را نشان می‌دهد. همچنین در شکل (۵) منحنی پوش اصلاح شده فیلتر برای سد بار نشان داده شده است.

• آزمایش‌های NEF روی سد بیدواز و نتایج آن‌ها

در مجموع ۵ آزمایش NEF بر روی ۱ نمونه هسته انجام شد. در تمامی آزمایش‌ها از آب شهری برای برقراری جریان عبوری استفاده شده است. آزمایش‌های NEF در دو سری الف و ب به شرح ذیل انجام شد:




شکل ۴- الف و ب به ترتیب نمونه موفق و ناموفق در انتهای آزمایش



شکل ۵- منحنی دانه‌بندی پوش اصلاح شده سد بار بر اساس نتایج آزمون NEF

جدول ۸- مقایسه نتایج آزمایش NEF با معیار شرارد-دانیگان و فل-فاستر

| شماره آزمایش | گروه خاک مبنا | فیلتر | D_{15F} | ارضای معیار شرارد و دانیگان | ارضای معیار فل و فاستر | فشار آزمایش | نتیجه آزمایش NEF |
|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| ۱ | ۲ | F _۲ | ۰/۳ | بله | بله | ۲ | موفق |
| ۲ | ۲ | F _۴ | ۰/۴ | بله | بله | ۲ | موفق |
| ۳ | ۲ | F _۵ | ۰/۵ | بله | بله | ۲ | ناموفق |
| ۴ | ۲ | F _۳ | ۰/۳ | بله | بله | ۴ | موفق |
| ۵ | ۲ | F _۴ | ۰/۴ | بله | بله | ۴ | ناموفق |



شکل ۶- منحنی دانه بندی فیلترهای طراحی شده برای هسته سد بیدواز به وسیله آزمون NEF

نتیجه‌گیری

است که نمی‌توان به‌طورقطع استفاده از معیارها را به‌عنوان روش‌هایی ناکارآمد کنار گذاشت بلکه اصلاحات و تحقیقات بیشتری نیاز است تا معیارها را به توانایی کامل جهت انتخاب فیلتری مناسب، هرچند در محدوده‌ای مشخص از خاک‌ها، رهنمون سازند. به‌عبارت‌دیگر این تحقیقات باید دامنه توانایی هر معیار را روشن ساخته و اصلاحاتی نو در رفع دامنه ضعف آن بیابد.

- نتایج پژوهش نشان داد آزمایش NEF می‌تواند در طرح دقیق فیلتر سدهای خاکی در مرحله طراحی بسیار مفید و قابل‌استفاده باشد، بنابراین توصیه می‌شود در شروع عملیات اجرایی هم‌زمان با تولید مصالح فیلتر در کارگاه مطالعات مشابه این تحقیق صورت گیرد.

- باتوجه‌به نتایج آزمایش واگرایی در جدول (۱)، خاک هسته سد بار نیمه واگرا بوده که خطر فرسایش داخلی را افزایش داده و از طرفی باعث طرح فیلتر ریز و پرهزینه می‌شود.

- فیلتر بحرانی با D_{15} برابر با ۰/۳ میلی‌متر در شرایط استفاده از فشار آب ۲ بار و فیلتر بحرانی با D_{15} برابر با ۰/۲ میلی‌متر

معیارهای تجربی طراحی فیلتر بر اساس تعداد زیادی آزمایش‌های عملکرد فیلتر توصیه شده است، اما نتایج عملکرد فیلتر وابسته به نوع خاک بوده و بدون انجام آزمایش‌های NEF و تنها بر اساس این معیارهای تجربی نمی‌توان به‌طورقطع از موفقیت عملکرد فیلتر اطمینان حاصل نمود، این مسئله به‌طور خاص در خاک‌های واگرا اهمیت بیشتری دارد. همچنین در برخی از سدها نیز این معیارها محافظه‌کارانه است و استفاده از آزمایش‌های NEF می‌تواند فیلتر اقتصادی‌تری را طراحی و اجرا نماید.

باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده در آزمایش‌ها و مقایسه‌هایی که با نتایج معیارها انجام شده، روشن است معیارهای به‌کار گرفته شده نتوانسته‌اند تصویری واقعی از عملکرد فیلتر در برابر خاک مبنا ارائه کنند. از طرفی برخی سازگاری‌ها میان نتایج آزمایشگاه و ارضای معیارها حاکی از وجود توانایی این روابط در پیش‌بینی رفتار فیلتر است. این نکته به‌این معنا

Bertram G. E. 1940. An Experimental Investigation of Protective Filters. Harvard Soil Mechanics Series No.7, Graduate School of Engineering Harvard University, Combrige, MA.

Foster M. and Fell R. 2001. Assessing Embankment Dam Filters that Do Not Satisfy Design Criteria. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 127(5): 398–407.

ICOLD. 1994. Embankment Dams Granular Filters and Drains, Bulletin No.95.

Kenney T.C. and Lau D. 1985. Internal Stability of Granular Filters. *Canadian Geotechnical Journal*, 22: 215-225.

Lafleur J. and Mlynarek J. 1989. Filtration of Broadly Graded Cohesionless Soils. *Journal of Geotechnical Engineering*, 115(12): 1747-1

Lund A. 1949. An Experimental Study of Graded Filters. Master of Science thesis in University of London.

Park Y. 2004. Investigation of the Ability of Filters to Stop Erosion through Cracks in Dam. PhD Thesis in Civil Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University.

Sherard J. L., Dunnigan L. P. and Talbot J. R. 1984. Basic Properties of Sand and Gravel Filters. *Journal of Geotechnical Engineering*, 6: 684–700.

Tabatabaei Shourijeh P. and Soroush A. 2009. A Review of the No Erosion Filter Test. *Geotechnical Testing Journal*, 32(3): 209-218.

Terzaghi K. 1922. Der Grundguch an Stauwerken und seine Verhütung (The failure of dams by piping and its prevention). *Die Wasserkraft*, 17: 445–449.

در شرایط استفاده از فشار ۴ بار در آزمایش NEF، مانع از فرسایش هسته سد بار نیشابور است. درحالی که فیلتر بحرانی استفاده شده در سد بار با D_{15} برابر با ۰/۵ میلیمتر (پوش درشت فیلتر طراحی شده) است که توانایی پیشگیری فرسایش مصالح هسته را ندارد.

- براساس آزمایش‌های NEF انجام شده و در نظر گرفتن ارتفاع سد، فیلتر بحرانی با D_{15} کوچکتر از ۰/۳ میلیمتر و یا حداکثر مساوی با ۰/۳ میلیمتر توانایی پیشگیری فرسایش مصالح هسته در بدنه سد بار نیشابور را دارد، همچنین بر اساس نتایج آزمایش‌های NEF، پوش اصلاح شده فیلتر برای بدنه سد بار نیشابور پیشنهاد شد.

- فیلتر بحرانی با D_{15} برابر با ۰/۴ میلیمتر در شرایط استفاده از فشار آب ۲ بار و فیلتر بحرانی با D_{15} برابر با ۰/۳ میلیمتر در شرایط استفاده از فشار آب ۴ بار در آزمایش NEF، توانایی پیشگیری فرسایش مصالح هسته سد بیدواز اسفراین را دارد. نتایج این مطالعه بیان می‌کند احتمال فرسایش داخلی در هسته سد بار بسیار زیاد است و در مرحله پایش سد باید توجه خاصی به آن صورت گیرد. هرگونه مشاهده آب گل‌آلود در پایین‌دست می‌تواند نشانه‌ای از وقوع فرسایش داخلی در هسته سد باشد.

پی‌نوشت

- 1-U. S. Army Corps of Engineering
- 2-No Erosion Filter Test
- 3-Continuing Erosion Filter Test

منابع

سروش، ع. و طباطبایی، پ. ۱۳۹۰. پژوهش نظری و آزمایش‌های فیلتر و فرسایش در مصالح سد مخزنی سومبار. شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی. طرح تحقیقاتی شماره ۱۰۱۰/۱۲۷/۴۴.